

Beredskabsrapport for Faldsled Vandværk Gyvelvej 2, 5642 Millinge



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Jr. nr.

13.02.00-104--6-14

E-mail : faldsled.vand@gmail.com

Hjemmeside: www.faldsledvand.dk

CVR: 42111554

Jupiter ID:81290

Senest opdateret: 29. september 2022



Rød prik angiver hvor vandværket ligger i Faldsled

Planens indhold:

Telefonliste over ansvarlige i vandværket	3
Telefonliste over vandværkets firmaer	4
Kort over ledningsnettet	5
Nøgletal for ledningsnettet og prøvetagningssteder på nettet	6
Skema over vandværkets analyser	7-8
Miljøfremmede stoffer	9
Logbog for afvigende analyser m.v.	10
Nødforbindelser	11
Boringernes placering i forhold til vandværk	12
Vandværkets indvindingsopland	13
Processkema over vandværket	14
Seneste tilsynsrapport	15-18
Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget.	19
Beskrivelse af kvalitetssikring og bestemmelser i forhold til	20
Telefonliste over følsomme forbrugere	21

Alarmeringsliste

Vandværkets vagtnummer:

Funktion	Navn	Telefon 1	Telefon 2
Formand/ vandværkspasser	Erik Glasdam		2423 2598
Vandværkspasser/ bestyrelsesmedlem	Hans Henrik Andreassen	6268 1124	3031 1512
Næstformand	Ole Kleiner		2217 7335
Kasserer	Flemming Lunde	6268 1524	2329 9991
Sekretær	Peter Jørgensen		3113 1977

Vandværket har fordelt ansvaret for de forskellige opgaver på følgende måde.

Ansvarsområde	Kontaktperson	Telefon 1	Telefon 2
Alarmering af forbrugerne	Erik Glasdam		2423 2598
Alarmering af forbrugerne	Bestyrelsen (se ovenfor)		
Kontakt til pressen	Erik Glasdam		2423 2598
Kontakt til pressen	Peder Jørgensen		3113 1977
Nødforsyning	Jørn Boysen	7456 1111	2270 7100
Nødforsyning	Vand Schmidt		
Genopretning	Jørn Boysen	7456 1111	2270 7100
Genopretning	Vand Schmidt		

Alarmering af forbrugerne sker med sms

Eksport:

Vandværket leverer vand til 7 ejendomme i Assens Kommune, se side 4.

Liste over firmaer der i en beredskabssituation skal varetage drift, vedligehold og teknisk support

Område	Firma	Telefon 1	Telefon 2
Ledninger	FUNDER VVS		4059 6195
	Montør Vagn Hansen		5380 6195
VVS installationer	FUNDER VVS		4059 6195
	Montør Vagn Hansen		5380 6195
EI- installationer	Faaborg EL v/Peter Spaabæk		2090 3682
Styring	Gravesen Elektronik	9758 4300	
Laboratorium	Eurofins	7022 4266	
Teknisk rådgiver	Jørn Boysen	7456 1111	2270 7100
	Vand Schmidt		
Assens Kommune. Tilsyn med Vandforsyning	Lisbeth Hoberg Refstrup	6474 6843	5192 9769
	Per Hansen	6474 7258	2231 3863

Følgende ejendomme i Assens Kommune får vand fra Faldsled Vandværk

Landevejen 5642 Millinge (Assens Kommune)	94, 94A, 96 98, 101, 103, 105
--	-------------------------------

Kort over ledningsnettet



— Grænse for forsyningsområde

● Nødforbindelse

— Ledningsnet

5 Sted for prøvetagning på ledningsnettet. Nummeret modsvarer nummeret i adresselisten på side 7.

Nøgletal for ledningsnettet

Afgangstryk	59 mVS
Terrænkote vandværk	5 m
Udpumpet	41.000 m ³
Antal tilslutninger	ca. 534 stk.
Ledningstab:	11,4 %
Forsyningsledninger	25 km.
Materiale på ledningerne	PVC Profuse
Tilbageløbssikring hos relevante virksomheder	Ingen virksomheder, hvor der er behov for særlig tilbageløbssikring.
Udslyningsmuligheder	
Brandhaner på ledningsnettet:	1 sløjfes (F132)
Trykforøgere på ledningsnettet:	Ingen

Prøvetagningssteder på ledningsnettet

Nr. i kort	Adresse	Postnummer	Prøvetagning i hane i:
1	Violstræde 15	5642 Millinge	køkken
2	Irisvej 15	5642 Millinge	Bryggers
3	Steensvang 1	5642 Millinge	Køkken
4	Assensvej 538	5642 Millinge	Bryggers
5	Strandparken 48	5642 Millinge	Køkken
6	Højstræde 18	5642 Millinge	Køkken
7	Assensvej 513	5642 Millinge	
8	Assensvej 395	5642 Millinge	

Vandanalyser 2018-2032

År 20XX 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Forbrugers taphane	prøve	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
April	Gruppe A	1	3	5	7	1	3	5	7	1	3	5	7	1	3	5
		18/6	17/4	*	24/3	28/4										
Oktober	Gruppe A	2	4	1/6	8	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6
		8/11	8/10	27/10	5/11											
Oktober	Gruppe B	2		1/6		2		6		2		6		2		6
		8/11		27/10												

Gruppe A er bilag 5 i bekendtgørelsen afsnit 2, bogstav a og b.

Gruppe B er bilag 1 a-d i bekendtgørelsen med undtagelse af: gruppe A parametrene, sølv, halogenholdige omdannelsesprodukter, radioaktivitetsindikatorer, clostridium perfringens.

Ledningsnet		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
April	Ordinær + jern	1	3	7	7/2	1/5	1	4	7	2	5	1	4	7	2	5
		18/6	17/4	31/3	24/3	28/4										
Oktober	Ordinær + jern	2	5	1/8	8/3	6	2	5	8	3	6	2	5	8	3	2
		8/11	8/10	27/10	5/11											
Opfølgende kontrol			10/10													

Ordinær kontrol er bilag F i vejledningen undtagen: Clostridium perfringens, flygtige organiske klorforbindelser, benzen og PAH-forbindelser.

Afgang vandværk

Juli	Ordinær kontrol	18/6	8/10	22/6	22/6	28/4										
Opfølgende kontrol					24/3	5/8										

Ordinær kontrol er bilag E i vejledningen undtagen: Natrium, klor (frit og total), clostridium perfringens (herunder sporer) bromat, strontium, sølv, pesticider og nedbrydningsprodukter., andre uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger.

Boringskontrol:

DGU 154.804

De år der er markeret med rosa	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Obligatorisk program			22/6												
Desphenyl-chloridazon hvert år	18/6	2/7		22/6	5/8										

DGU 154.845

De år der er markeret med rosa	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Obligatorisk program	18/6														
Desphenyl-chloridazon hvert år	18/6	2/7	22/6	22/6											

Boringskontrol er bilag 8 i bekendtgørelsen undtagen: strontium og aluminium.

1 Nummer på prøvestedet, jf. listen på side 7.

1/2 Dag/måned for prøvetagningen

Tilfredsstillende prøve

Stoffet er påvist, men grænseværdien er overholdt. Bruges kun for miljøfremmede stoffer.

Grænseværdi på en eller flere parametre er overskredet.

Påviste miljøfremmede stoffer er på side 9. Logbog over overskridelser på side 10.

* A-kontrol april 2020, udgik på grund af corona-restriktioner

Vandanalyser 2010-2018

Nyt kontrolprogram vedtaget pr. 1. maj 2018

År 20XX 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vandværk	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Normal	16/02	22/2	13/2	5/2	27/2	27/1	5/2	8/2	12/2
Udvidet	1/9	15/9	13/8	7/8	18/8	27/7	12/9	25/9	
Sporstoffer	19/5	3/5	3/5	30/5	6/5	7/5	4/5	1/6	
Org. mikroforurening	1/9	15/9	13/8	7/8	18/8	27/7	12/9	25/9	
Opfølgende kontrol					6/3			9/6	

Ledningsnet	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Begrænset	22/2	22/2	13/2	5/2	27/2	27/1	5/2	8/2	12/2
Begrænset	19/5	3/5	3/5	30/5	6/5	7/5	4/5	1/6	
Begrænset	1/9	15/9	13/8	7/8	18/8	27/7	12/9	25/9	
Begrænset	09/11	1/11	12/11	31/10	10/11	10/11	6/12	16/11	
Opfølgende kontrol			22/11		6/3			9/6	
Opfølgende kontrol			12/12		20/8			4/7	

Boringskontrol:

DGU 154.804

1 gang hvert 4. år

	11	13	15	17
Obligatorisk program	22/2		27/1	

1 gang hvert 2. år

Pesticider	22/2	31/10	27/1	1/6
Desphenyl-chloridazon				8/9

DGU 154.845

1 gang hvert 4. år

	10	12	14	16	17	18
Obligatorisk program	25/2		6/5			

1 gang hvert 2. år

Pesticider	25/2		6/5	4/5		
Desphenyl-chloridazon					8/9	

1/2 dag/måned for prøvetagningen

Tilfredsstillende prøve

Stoffet er påvist, men grænseværdien er overholdt. Bruges kun for miljøfremmede stoffer.

Grænseværdi på en eller flere parametre er overskredet.

Påviste miljøfremmede stoffer er på side 9. Logbog over overskridelser side 10.

Miljøfremmede stoffer

I tabellen indføres årets resultater af desphenyl-chloridazon i µ/l på vandværk og borer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
Vandværk			0,012	0,012												
DGU 154.804	0,011	0,013	<0,01		0,019	0,011										
DGU 154.845	0,032		0,019	0,024	0,031	0,015										

I tabellen indføres årets resultater af bentazon i µ/l i borer

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vandværk									<0,01							
DGU 154.804		<0,01		<0,01		<0,01										
DGU 154.845	0,014				<0,01		<0,01									

I tabellen indføres årets resultater af N,N-dimethylsulfat i µ/l på vandværk og borer

0,014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
Vandværk				0,015												
DGU 154.804					<0,01	<0,01										
DGU 154.845		0,013			<0,01	0,014										

Bemærkninger til analyseprogrammet:

Kontrolprogram gældende fra 1. maj 2018 til 31. april 2023.


Logbog for afvigende analyser og andre hændelser

Dato	Kontrol	Overskridelser	Grænse-værdi	Bemærkninger
01/09/2010	Udvidet kontrol	Colif. bakt. 1 MPN/100 ml	Må ikke påvises	
01/09/2010	Begrænset kontrol	Colif. bakt. 1 MPN/100 ml	Må ikke påvises	
12/11/2012	Begrænset kontrol	Kimtal v. 22°C 550 CFU/ml	200 CFU/ml	Opfølgende prøve
22/11/2012	Opfølgende kontrol	Kimtal v. 22°C 50 CFU/ml	200 CFU/ml	12/12/2012 Opfølgende prøve viste tilfredsstillende resultat.
27/02/2014	Normal kontrol	Kimtal v. 37°C 14 CFU/ml	5 CFU/ml	Opfølgende kontrol afgang v. v. og ledningsnet viste tilfredsstillende resultat.
18/08/2014	Begrænset kontrol	Coliforme bakterier 1 MPN/100 ml	må ikke påvises	Opfølgende prøve 20.08.2014 viste ingen overskridelser.
03/06/2017	Varsel begrænset kontrol	Coliforme bakterier 1 MPN/100 ml	må ikke påvises	Aftalt med vandværket at der tages opmøve afgang vv og ledningsnet.
11/06/2017	Varsel omprøve ledningsnet	Coliforme bakterier 1 MPN/100 ml	må ikke påvises	Ingen varsel afvang vv. Der tages ny ledningsnetskontrol om 2 uger en Violstræde og en langt ude på nettet.
04/07/2017	Omprøve to steder på ledningsnettet .	Ingen overskrideler		Både prøve ved fhv. ledningsarbejde og langt ude på nettet OK. Sag slut.
16/06/2018	N,N-dimethylsulfat		0,1 µg/l	Påvist første gang med 0,013 µg/l
08/10/2019	A-kontrol Flush	Coliforme bakterier 1 MPN/100 ml og 3 MPN /100 ml	må ikke påvises	Der tages straks omprøve på ejendommen og ejd. efter. Udskiftning af en vandhane menes at være årsagen. Afgang vv. var ren.
10/10/2019	omprøver			Ingen påvisning på ejendommen eller naboejendommen.
24/03/2021	Gr A-straks	Jern 0,46 mg/l Turbiditet 1,1 FNU	0,2 mg/l 1 FNU	Skrevet til Helge at de ikke skal tage opfølgende prøve. Vi må ordne sagen med Faldsled Kro.

Beskrivelse af nødforsyningen og dens vedligehold.

Der er ved at blive etableret en fælles nødforbindelse mellem Faldsled og FFV vandværker. FFV kan 100% forsyne Faldsled. Forbindelsen forventes at være færdig ved udgangen af 2022.

Forbindelse til FFV vandværk



Nødforbindelsen med målerbrønd og prøvehane er placeret på Hornegyden 22, 5642 Millinge, i det østligste hjørne mod Assensvej. 210m vest for indkørslen til Assensvej 10.

Kontakt til FFV: FFV 62 61 16 66

Vedligehold:

Faldsled Vandværk vedligeholder brønden, hvor nødforbindelsen er etableret.

Forbindelsen står ikke åben i det daglige.

I en forureningssituation:

I en forureningssituation skal man være opmærksom på at der er 378 m til den nærmeste stophane. Der er altså risiko for stillestående vand.

Ventilerne åbnes derfor en time hver måned.

Boringernes placering i forhold til vandværk




Indvindingsopland for Faldsled Vandværk.

Indvindingsoplandet er ca. 1,8 km²


OBS! BEGGE BORINGER ER EKSTREMT FØLSOMME FOR FLYDENDE FORURENING.

Der er ingen beskyttende lerlag.



Processkema over vandværket

Tilladt indvindingsmængde: 62.000 m³/år



M = Elektronisk vandmåler

P = Fjernpejling

Tilsynsrapport for Faldsled Vandværk den 27. september 2022

I tilsynet deltog: Fra Faldsled Vandværk, Formand Erik Glasdam, sekretær Peter Jørgensen. Fra Miljøafdelingen Louise Skov

Forklaring til "Tilstand"



= god



= bør forbedres



= skal forbedres

		TILSTAND	BEMÆRKNINGER
Vandværksbygning bygget 1935 ombygget 1968, 2008	indhegning og aflåsning	●	
	bevoksning/udendørsareal	●	
	bygningsvedligehold	●	
Iltningstårn Årgang: 1935	vedligehold	●	Bundrenser i december 2021
	funktion		
	renhold		
Filteranlæg 2 åbne parallelle filtre Kapacitet 36 m³/t. Årgang: 1968 Filtermateriale udskiftet 1996	vedligehold	●	
	funktion	●	
	renhold	●	
	Aflåst	●	
Blæser og skyllepumpe Filterskyl er manuelt Forbrug skønnet 30 m³ i alt for begge filtre og pr. gang. Skyller for hver 1.000 m³ Årgang	vedligehold	●	
	funktion	●	
	renhold	●	
Prøvetagningsshane	afmærket	●	
Gulvafløb går til faskine	*renholdt	●	
2 Affugtningsanlæg Årgang	vedligehold	●	
	funktion	●	
	renhold	●	
Trykstyring SRO/VLT Årgang	funktion	●	Kan tjekkes hjemmefra.
	renhold styretavler	●	
Udpumpningsanlæg 3 stk. rentvandspumper , type CR 10-6 Kapacitet i alt 30 m³/t Årgang 2008	vedligehold	●	
	funktion	●	
	renholdt	●	

		Tilstand	Bemærkninger
Rentvandsbeholder med to kamre Under vandværksbygningen. Kapacitet i alt 40 m ³ Årgang 1935, lille kammer, 60'erne store kammer Renoveret /kontrolleret: Ca 10 år siden.	rent omkring beholderen	●	
	ingen træer og buske tæt på beholderen	●	
	fri for synlige utætheder	●	
	tæt låge i aflåst bygning	●	Ikke tilset. Er ikke kontrolleret i over 10 år.
	beskyttet ventilationsåbning	●	
	fungerende alarm for høj/lav vandstand	●	
Rentvandsbeholder ståltank Udenfor vandværksbygningen. Ny beklædning 2015. Kapacitet 50 m ³ Årgang ca. 1980 Renoveret /kontrolleret: 2008	rent omkring beholderen	●	
	ingen træer og buske tæt på beholderen	●	
	fri for synlige utætheder	●	
	tæt låge i aflåst bygning	●	Ikke tilset. Er ikke kontrolleret i over 10 år.
	beskyttet ventilationsåbning	●	
	fungerende alarm for høj/lav vandstand	●	
Skyllevand til faskine i skov Årgang 1935	beskyttet mod uvedkommende	●	Der er en jernrist over hullet.
	vedligehold	●	Der er lavet en vandlås med en spand.
	funktion	●	Der er ikke nogen rottespærre.
	renhold	●	
Øvrige oplysninger Elektronisk vandmåler		●	

Vandværket er meget velholdt. Bestyrelsen bruger kvalitetsstyringssystemet aktivt.
Det er lang tid siden der har været foretaget inspektion af rentvandstankene. Det bør I få gjort.

Boringsbeskyttelse

Boring DGU nr. 154.804. Hele matriklen (nr. 74, Østerby By, Svanninge) , på 4.422 m², er ejet af vandværket. Der var tidligere en grusgrav med en brønd. Brønden er sløjfet og forseglet. Udgravningen er fyldt op med et meget lerholdigt materiale. Grusgraven bliver løbende analyseret for forurening af et akkrediteret analyselaboratorium.

Boring DGU nr. 154.845. Fredningsbæltet er ejet af vandværket det er 412 m². En tønde land omkring fredningsbæltet , syd for vejen, er lejet for en periode af 30 år med ret til tilplantning.

Nød forbindelse

Der er ved at blive etableret en nødforbindelse til FFV via Assensvej ved Hornegyden. Brønden med hanen som skal aktivere nødforbindelsen, kommer til at ligge ved det østligste hjørne af Assensvej 367, 5642 Millinge. Der er søgt om boretilladelse til at krydse Hornegyden.

I bedes oplyse Faaborg-Midtfyn Kommune når nødforbindelsen er oprettet, så vi kan få det i beredskabsplanen.

Nødgenerator

Der er ingen nødgenerator. Men der er heller ikke nogle meget følsomme forbrugere på mængde, og der er ingen brand-haner.

Boring DGU nr. 154.804 Tilsynsrapport fra den: 27. marts 2022

Ligger på Præstevænget ca. 60 meter før nr. 4, set fra Assensvej

Boringen er udført i 1988 Dybden er 14 m.

Frit magasin. Rovandstand 5,1 mut.

Terrænkote 6,53 m. o. DNN.

Filtersat i 9,5 til 14 mut. Fra muld til 13,6 mut er det sand og grus.

Boringen er placeret under terræn i en tørbrønd.

Pumpestrategi: Leverer 43 % af den totale indvindingsmængde

Der er vandmåler på boringen.



Forklaring til "Tilstand"




= god



= bør forbedres



= skal forbedres



Beskyttelseszoner

Tilstand

Bemærkning

5 m fredningsbælte.
Området skal være indhegnet. Ingen krav til højden på hegnet.
Jorden ejes af vandværket, se side 16



25 m zone, jorden er ejet af vandværket, se side 16.



BNBO, kommer med i indsatsplanen.

		Tilstand	Bemærkninger
Råvandsstationen er en tørbrønd Borerørsafslutningen er under terræn. Der er terrænfald fra brønden. Brønden anlagt : 1989	Aflåst dæksel/lem		
	Alarmsikring mod hærværk		
	Ventilation af tørbrønden		
	Tæt i bund, sider og dæksel		Utæt hvor røret går ud af brønden.
	Tør i bund og sider		Bunden var fugtig på hele fladen, og der stod lidt vand i sumpen.
	Forerørsforsegling		
	Rørgennemføringer tætte		Utæt hvor røret går ud af brønden.
	Renholdt og ryddeligt		
Boringen Udluftningsstuds er over/under terræn. Pumperør udskiftet 2014. Pejlepunktet er: 0,82 mut.	Mærkning af boringen (DGU nr.)		
	Pejlemulighed (fjernpejles)		
	Prøvetagningshane		
	Vandtæt aflukning af borerør		
	Udluftning nedadvendt med insektnet.		

Boring DGU nr. 154.845 Tilsynsrapport fra den: 27.09.2022

Ligger på Præstevænget ca. 265 meter efter nr. 4, set fra Assensvej

Boringen er udført i 1994. Dybden er 15 m.

Frit magasin. Rovandstand 5 mut.

Terrænkote 6,4 m. o. DNN.

Filtersat i 11,5 til 15 mut. Fra 0 til 14,8 mut er det sand og grus.

Boringen er placeret under terræn i en tørbrønd.

Pumpestrategi: Leverer 57% af den totale indvindingsmængde

Der er vandmåler på boringen.



Forklaring til "Tilstand"



= god



= bør forbedres



= skal forbedres



Beskyttelseszoner

Tilstand

Bemærkning

10 m fredningsbælte.
Området skal være
indhegnet. Ingen krav til
højden på hegnet. Jorden
ejes af vandværket.



25 m zone, jorden lejes af
vandværket, se side 16.



BNBO, kommer med i
indsatsplanen.

		Tilstand	Bemærkninger
Råvandsstationen er en tørbrønd Borerørsafslutningen er under terræn. Der er terrænfald fra brønden. Brønden anlagt : 1994	Aflåst dæksel/lem	●	
	Alarmsikring mod hærværk	●	
	Ventilation af tørbrønden	●	
	Tæt i bund, sider og dæksel	●	Boringen kunne ikke tilses da hængelåsen ikke virkede.
	Tør i bund og sider	●	
	Forerørsforsegling	●	
	Rørgennemføringer tætte	●	
	Renholdt og ryddeligt	●	
Boringen Udluftningsstuds er over/under terræn. Pejlepunktet er: 0,84 mut.	Mærkning af boringen (DGU nr.)	●	
	Pejlemulighed (fjernpejles)	●	
	Prøvetagningshane	●	
	Vandtæt aflukning af borerør	●	
	Udluftning nedadvendt med insektnet.	●	

Indvindingstilladelse

Tilladelsesdato: 13. oktober 1999 og 13. september 2001

Udløbsdato: 1. oktober 2029

Tilladt indvindingsmængde: 62.000 m³

Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget

			2019
Forbrugsvariation	Maks. døgnfaktor	fd	2,5
	Maks. timefaktor	ft	1,8
Forsyningskrav	Udpumpning	m ³ /år	41.000
	Maks. døgnforbrug	m ³ /døgn	281
	Maks. timeforbrug	m ³ /t	21
	Pumpekapacitet	m ³ /t	21
	Råvandskapacitet	m ³ /t	12
	Filterkapacitet	m ³ /t	12
	Beholdervolumen	m ³	120
Forsyningsevne	Indvindingstilladelse	m ³ /år	62.000
	Mulig årsproduktion	m ³ /år	58.000
	Døgnproduktion	m ³ /døgn	400
	Leveringskapacitet	m ³ /t	30
	Pumpekapacitet	m ³ /t	30
	Råvandskapacitet	m ³ /t	37
	Filterkapacitet	m ³ /t	28
	Rentvandsbeholder	m ³	90
Forsynings-sikkerhed	Årsforbrug	Evne/krav	1,4
	Maks. døgn	Evne/krav	1,4
	Maks. time	Evne/krav	1,4
	Maks. forbrug	Timer/døgn	8,4

Vandværkets kvalitetssikring:

Hans Henrik Andreasen har deltaget i FVD' kurser i vandværksdrift og i hygiejnekurser fra FVD og Vandcenter Syd.

Erik Glasdam og Peter Jørgensen har planer om at deltage på kurset snarest.

Vandværket har Tethys kvalitetssikringssystem. Vandværket ville i 2016 overveje at sætte en styring ind for inspektion af rentvandstankene. Det er over 10 år siden de sidst havde en omfattende inspektion.

Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler, at rentvandstanke regelmæssigt inspiceres enten med dykker eller ved inspektion efter tømning. Det bør ske hvert 5. eller 10. år, alt efter tankens kvalitet.

Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen

Der forventes udarbejdet en revideret vandforsyningsplan inden for perioden 2022/2023.

Indsatsplanarbejdet

Der er endnu ikke udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der omfatter Faldsled Vandværk.

Der forventes udarbejdet en samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Faaborg-Midtfyn Kommune inden for perioden 2022/2023.

Liste over følsomme forbrugere.

Følsomhedskategori betegner hvordan forbrugeren er følsom.

"K" er kvaliteten af vandet, "M" er forbruget af vand pr. år /365 døgn

Navn og adresse	Telefon 1	Telefon 2	følsomheds kategori	Mængde pr. døgn
Plejehjemmet Steensvang Steensvang 1, 5642 Millinge	7253 0514 7253 0514		K 32 pladser	
Faldsled Strand Camping Assensvej 461 5642 Millinge	6268 1095		K	
Faldsled Kro Assensvej 513 5642 Millinge	6268 1111	2789 2070	K	
Faldsled Vandrehjem Assensvej 521 5642 Millinge	6268 2240		K	
Havnegrillen Falsled Fiskerstræde 3 5642 Millinge	6268 2021	2660 6243	K	
Svinebrug Hans Henrik Wilmoes Andreasen Assensvej 536 5642 Millinge	6268 1124	3031 1512	M	